

Überwachungsbericht

Dokumentnummer:	(2401/040/19) – Schy vom 10.10.2019 Hauptauftragsnummer: 3066/2113
Auftraggeber:	Witt & Sohn AG Ziegeleiweg 38 25421 Pinneberg
Auftrag vom:	01.11.2017
Auftragszeichen:	H. Modell
Auftragseingang:	01.11.2017
Inhalt des Auftrags:	Regelüberwachung der werkseigenen Produktionskontrolle von maschinellen Rauch- und Wärmeabzugsgeräten nach DIN EN 12101-3 : 2015-12
Überwachungsort:	Siehe Auftraggeber
Überwachungsgegenstand:	Produktion zur Herstellung von Entrauchungsventilatoren in der Ausführung als Jetfan und Axialventilator
Herstellerfirma:	Siehe Auftraggeber
Herstellwerk:	Siehe Auftraggeber
Überwachungsgrundlage:	DIN EN 12101-3:2015-12,
Überwachungszeitraum:	Oktober 2018 bis September 2019
Ortstermin:	24.09.2019

Dieser Überwachungsbericht umfasst 4 Seiten inkl. Deckblatt.



Dieser Überwachungsbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Kürzungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der MPA Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Übersetzungen dieses Dokuments müssen den Hinweis „Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten. Das Deckblatt und die Unterschriftenseite dieses Dokuments sind mit dem Stempel der MPA Braunschweig versehen. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit. Das Probenmaterial ist verbraucht.

2.27.2.7

1 Anlass und Auftrag

Auf der Grundlage des Überwachungsvertrages und Zertifizierungsvertrages Nr. ÜZ-3/682/02 wurde von der MPA Braunschweig (H. Schynawa) eine Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle bei der Fa. Witt & Sohn, Pinneberg, durchgeführt. Die Regelüberwachung wurde am 24.09.2019 durch einen Mitarbeiter der Materialprüfanstalt Braunschweig in Anwesenheit von Herrn Heydorn und Herrn Modell (Fa. Witt & Sohn, Pinneberg) durchgeführt. Das besichtigte Werk ist zertifiziert nach DIN-EN-ISO-9001 : 2015 durch den TÜV der Niederlande.

Die Zertifikate der Leistungsbeständigkeit sind bei der Zertifizierungsstelle der MPA Braunschweig hinterlegt.

2 Technische Betriebsleitung

Die technische Betriebsleitung für den Sondervertrieb obliegt Herrn Modell als Ansprechpartner für die Regelüberwachung.


Der Zusammenbau der Entrauchungsventilatoren, IGW-Axialventilatoren werden von Mitarbeitern der Montage durchgeführt werden.

			Bemerkungen/Beanstandungen
2	WPK		
2.1	Änderungen in Produktion, den Produktvorgaben, Besitzverhältnissen	Nein	Keine
2.2	Qualitätsmanagement nach anerkannten Regeln der Technik	Ja	Keine
2.3	Qualifiziertes Personal zur WPK	Ja	Keine
2.4	Produktionsstätte personell hinreichend ausgestattet für WPK	Ja	Keine
2.5	Personelle Veränderungen	Ja	Keine
2.6	Änderungen, die die Produktprüfung betrafen	Nein	Keine
2.7	Durchführung im festgelegten Rahmen	Ja	Keine
2.8	Fortführung der Aufzeichnungen	Ja	Keine
2.9	Maßnahmen zur Korrektur von Abweichungen	Ja	Keine
2.10	Kennzeichnung von Ausgangs- bzw. Rohmaterialien entsprechend Anforderungen	Ja	Keine
2.11	Überprüfung der Ausgangs- bzw. Rohmaterialien	Ja	Keine

2.12	Prüfungen während der Herstellung	Ja	Keine
2.13	Erforderliche Prüfgeräte bzw. Prüfeinrichtungen vorhanden und in Nutzung	Ja	Keine
2.14	Prüfgeräte bzw. Prüfeinrichtungen gewartet und kalibriert	Ja	Keine
2.15	Einhaltung der Termine für Wartung und Kalibrierung	Ja	Keine
2.16	Durchführung von erforderlichen Prüfungen am Endprodukt	Ja	Keine
2.17	Einhaltung der Termine für Produktprüfungen	Ja	Keine
2.18	Datum und Ergebnis der Prüfungen sind festgehalten	Ja	Keine
2.19	Vergleich von Prüfergebnissen und Anforderungen	Ja	Keine
2.20	Unterschrift vom Verantwortlichen	Ja	Keine
3.1	Verwendung von Zeichen für die Kennzeichnung der Produkte	Ja	CE-Zeichen
4.1	Beschwerden, die sich auf die Zertifizierung des Produktes beziehen	Nein	Keine
5.1	Reklamationen zu dem Produkt	Nein	Keine
8.1	Regelinspektion bestanden	Ja	Keine

Vom ursprünglichen Arbeitsumfang wurde nichts weggelassen.


Es wurde kein Teil der Überwachungsarbeiten an Dritte vergeben.



3 Zusammenfassung

Es wurden stichprobenartige Aufträge vom Auftragseingang bis zur Auslieferung der Entrauchungsventilatoren verfolgt und überprüft. An Hand der vorgelegten Dokumente konnten die Materialien und Endkontrollen überprüft werden. Prüfzeugnisse für die Aluminium- bzw. Stahlschaufeln sind bei jedem Auftrag vorhanden. Über die Ventilatorenseriennummer können die eingebauten Motoren festgestellt werden.

Im Rahmen der Überwachung ergaben sich keine Beanstandungen.


i.A.
ORR Dr.-Ing. G. Blume
Leiter der Überwachungsstelle




i.A.
Tech. Ang. M. Schynawa
Sachbearbeiter

Braunschweig, 10.10.2019